Сварка под флюсом

888

КЛАССИФИКАЦИЯ									
Флюс		Флюс / проволока							
ISO 14174		AWS A5.17 / A5.23	ISO 14171-A: MC						
S A FB 1 66 AC H5	888 / L-61	F7A6-EM12K	S 38 5 FB S2Si						
	888 / L-50M (LNS 133U)	F7A8/F6P8-EH12K	S 42 6 FB S3Si						
	888 / LNS 140A	F8A4-EA2-A2	S 46 4 FB S2Mo						
	888 / L-70	F8A4-EA1-A2	S 46 4 FB S2Mo						
	888 / LNS 160	F7A8/P8-ENi1-Ni1	S 42 5 FB S2Ni1*						
	888 / LNS 162	F7A8/F7P8-ENi2-Ni2	S 42 6 FB S2Ni2*						
	888 / LNS 164	F9A6/F9P4-EF3-F3	S 50 4 FB S3Ni1Mo						
	888 / LNS 165	F8A6/F7P8-ENi5-Ni5	S 50 4 FB Sz						
	888 / LNS 150	F7P6-EB2-B2	S 50 2 FB CrMo1						
	888 / LNS 151	F8P6-EB3-B3							
	888 / LA-100	F10A4-EM2-M2	S 50 4 FB SZ						

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Основный флюс для сварки углеродистых и низколегированных сталей

Легкое удаление шлака из глубоких зазоров

летьсе удаление шлака из тлуооких зазоров Высокие механические характеристики и результаты испытания на смещение раскрытия вершины трещины (СТОD) При использовании проволок LNS150 и LNS151 фактор Брускато обычно не превышает 10 частей на млн. Идеально подходит для многодуговой сварки Поставляется только в упаковке Sahara ReadyBag™

ОДОБРЕНИЯ	СЕРТИФИКА	(ЫННОИЦ	(АГЕНТСТВ

Класс проволоки	TUV
L-61	~

Класс проволоки	С	Mn	Si	Р	S	Ni	Мо	Cr	Фактор Брускато
L-61	0.08	1.05	0.37	<0.02	<0.015				
L-50M (LNS 133U)	0.07	1.45	0.55	< 0.02	< 0.015				
LNS 140A (L-70)	0.07	1.0	0.35	< 0.02	< 0.015		0.4		
LNS 160 ` ´	0.07	1.2	0.4	< 0.02	< 0.015	0.95			
LNS 162	0.07	1.1	0.4	< 0.02	< 0.015	2.1			
LNS 164	0.08	1.7	0.5	< 0.02	< 0.01	0.9	0.5		
LNS 165	0.06	1.50	0.5	< 0.02	< 0.015	0.97	0.2		
LNS 150	0.069	0.90	0.5	< 0.02	< 0.015		0.56	1.34	<10 частей на млн.
LNS 151	0.062	0.85	0.3	< 0.02	< 0.015		0.93	2.15	<10 частей на млн.
LA-100	0.06	1.60	0.7	< 0.02	< 0.015	1.8	0.42	0.08	

	СТВА НАППАЕ	

Класс проволоки	Состояние*	Предел текучести	Предел проч- ности	Удлинение (%)	Работа удара на образца. V-образным надрезом (Д					
			(МПа)	(МПа)	(70)	-20°C	-40°C	-50°C	-60°C	
	L-61	ПС	415	515	31		135	100		
	L-50M (LNS 133U)	ПС	480	580	29			90	70	
	,	TO	430	550	31		105		65	
	LNS 160	ПС	470	550	26		115			
		TO	410	510	27		160		120	
	LNS 162	ПС	500	580	25		100		55	
		TO	440	550	25		160		120	
	LNS 164	ПС	650	750	21		65		30	
		TO	610	700	23		65		30	
	LNS 165	ПС	530	620	26		70		40	
		TO	495	595	27				70	
	LNS 150	TO	420	580	26	100				
	LNS 151	TO	530	645	23					
	LA-100	ПС	680	760	25		50			

* ПС – после сварки, ТО – с термообработкой

LINCOLN . THE WELDING EXPERTS*

888: вер. ЕМ 24 Насколько нам известно, все сведения в этой таблице были верны на момент печати. На сайте www.lincolnelectric.eu Вы сможете найти самую тюследнюх информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).

888

LNS	NC				_	
	NC					
		160	LN	IS 10	62	LA 100
						ПС-40°С
110	ıo (10	1110	J [1	101	110-40 0
	ſ	ĺ	I	[- 1	
_	,		٠,	, ,	_	
Ť	1	•	1	- 1	• 1	
	ſ	ſ	I	ſ	- 1	
	,	-				
Ť	1	. •	•	1.	•	
	[I	ſ	- 1	
	ı	l	1	- 1		
	1	ſ	ı	ſ	- 1	
u	,	<u> </u>	L.		J	
•		Ť	Ť	+	•	
	\dashv	\vdash	+	+	_	
	+		+		_	
v	,	<u> </u>	l u		J.	
Ť	ı	. •	1 *	1.	•	
	[(ı	ſ	- 1	
	+		+	+	-	
	\dashv	\vdash	+	+	\dashv	
•	1	~	~	٠,	-	•
				Ĺ	ď	
			П			
~	,	~	-	,	~	
	T		-	,	~	
	\exists			T		
				,	ľ	
V	1	V			,	
		~				

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЛЮСА

Род тока Постоянный ток / переменный ток

Основность (по Бонижевскому) 2.3 Скорость затвердевания Высокая Размер зерна (ISO 14174) 2-20

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бойлеры и камеры высокого давления

Офшорные конструкции Башни ветрогенераторов

Изготовление строительных металлоконструкций

ВИДЫ ПОСТАВКИ

Упаковка Вес нетто (кг)

Упаковка SaharaReadyBag™ (SRB)



Сварка под флюсом